

ID	Materiaalbeschrijving	Layers of Brand	MKI	Aandeel (%)	Materialen								Levensduur (Jaren)		Material Circularity Index (MCI)	Losmaakbaarheids Index (LI)	PCI/ECI
					Herkomst				Afvalscenario				Technische levensduur	Functionele levensduur			
					Nieuw (%)	Hergebruikt (%)	Gerecycled (%)	Biologisch (%)	Stort (%)	Verbranding (%)	Recycling (%)	Hergebruik (%)					
<b>Product ID</b>																	
43.20.1	Vloerafwerking, vinyl; Forbo	Space Plan	10,7908	30,1%	100,0	0,0	0,0	0,0	8,9	78,4	62,6	0,0	75	75	38%	63%	49%
45.20.1	Plafondaafwerking, verf	Space Plan	2,1364	6,0%	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	8	8	10%	33%	18%
46.32.1	Stralingspaneel	Services	0,6188	1,7%	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	35	35	55%	70%	62%
74.10.1	Hergebruikte wastafel, keramiek	Services	1,6000	4,5%	0,0	100,0	0,0	0,0	15,0	0,0	80,0	5,0	75	75	93%	70%	81%
74.13.1	Hergebruikte meubelkast	Services	0,1898	0,5%	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	75	75	100%	68%	82%
1	Wandafwerking, New Marble	Space Plan	20,4599	57,2%	21,6	0,0	78,4	0,0	19,5	2,2	78,4	0,0	40	40	81%	28%	47%
			35,79572	100%	50,2	5,0	44,8	0,0	14,5	15,8	69,5	0,2	50	50	64%	41%	48%
			MKI	Aandeel totaal	% Nieuw totaal	% Hergebruikt totaal	% Gerecycled totaal	% Biologisch totaal	% Stort totaal	% Verbranding totaal	% Recycling totaal	% Hergebruik totaal	Technische levensduur totaal	Functionele levensduur totaal	MCI totaal	LI totaal	BCI V2.0®

Herkomst van materialen



Toekomstscenario van materialen



Building Circularity Indicator V2.0®



Building Circularity Indicator®



Layers of Brand	MKI	MCI	LI	LCI
Site	-	-	-	-
Structure	-	-	-	-
Skin	-	-	-	-
Services	2,41	84%	70%	76%
Space Plan	33,39	62%	39%	46%
Stuff	-	-	-	-
<b>MKI</b>	<b>35,80</b>			

